

Modul I - Konstruktion/Bemessung/Holzschutz

Holzschutz im Alltag des Planers: Beispiele aus der Praxis

Reinhard Madritsch und Robert Pfurtscheller, Madritsch Pfurtscheller, Innsbruck





Hotel Hinteregger, Matrei i. O., 2007

die gesamte neue Konstruktion ist aus Brettsperrholz; Erweiterung um das Dachgeschoss und um eine Achse links bzw. um eine Raumschicht vorne



Hotel Hinteregger, Matrei i. O., 2007

Photo 2007: alles erstrahlt in neuem Glanz!

Fassade: offene stehende Lärchenschalung geschraubt, stirnseitige Abdeckung der Brettsperrhölzer mit einem massiven Fichtenbrett geschraubt, oberer Balkongeländerabschluss mit einem massiven, leicht konischen Lärchenbrett geschraubt

Holzrost Terrasse in Lärche massiv, von oben geschraubt, Unterkonstruktion in Lärche





Hotel Hinteregger, Matrei i. O., 2007

Photo 2013, erste Vergrauungsspuren

Holzrost vergraut, aber noch in Ordnung



Hotel Hinteregger, Matrei i. O., 2007

Photo 2019, einige Ausbaustufen später

Fassade und alle Abdeckungen vergraut aber in Ordnung

rechts eine geläserte und einbrennlackierte Blechfassade


im Vordergrund ein denkmalgeschütztes Haus aus dem 16 Jahrhundert mit einer "ähnlichen" Problematik

Holzrost Terrasse hat sein Lebensende erreicht



Hotel Hinteregger, Matrei i.O., 2013

ein schwimmendes Schwimmbecken in Tanne massiv



Hotel Hinteregger, Matrei i.O., 2013



























Dauerbaustelle im Hotel sind auch Gangflächen. Im Projekt wurden alle Innenwände in gebürsteter unbehandelter Fichte ausgeführt. Die Gänge wurden unverkleidet, roh in Brettsperrholz belassen.

Die Innenwände als Dauerbaustelle...







Haus Moser Neustift, ca. 1868 - 2018

der Stadel wurde an dieser Stelle (Feuchtwiese!) abgebaut und 800m entfernt, mit einer eingewobenen Einfamilienhausstruktur, wieder aufgebaut

Fragen: Was traue ich dem Werkstoff Holz zu? Wie haben sich Holzqualitäten (Schlägerung, Lagerung ect.) seit damals verändert?





Haus Moser Neustift, ca. 1868 - 2018

Der Wiederaufbau, natürlich mit neuen, aber auch wesentlich aufwendigeren Sockeldetails





Haus Moser Neustift, ca. 1868 - 2018

Photo 2018, der Stadel ist neu erstanden

Fassade: Fichtenholzbretter alt in verschiedenen Breiten, teilweise ungesämt und mit Holznägeln befestigt, Sockelzone aus neuen Birkensperrholzsiebdruckplatten





Haus Moser Neustift, ca. 1868 - 2018

sämtliche Oberflächen innen aus Fichtenholz roh, am Boden lediglich geseift

Frage: Gibt es das Thema Holzschutz auch innen?







Haus Moser Neustift, ca. 1868 - 2018

das ist übriggeblieben vom abgebauten Stadel

Fragen: Wie "nachhaltig" ist unser Bauen, auch in Holz heute? Wird die "Entsorgung" auch im Holzbau mitbedacht?





Fassade: Fichtenholz alt, teilweise ungesämt, mit vezinkten Nägeln befestigt, die ursprünglich farbig stark verschiedenen Brettern gleichen sich jetzt, da sie auf einer (Wetter-) Seite liegen, einander wieder an.

Das Photo zeigt auch den ursprünglichen Dachüberstand.



Prospektmaterial über vorvergrautes Holz, 2020

Fragen: Müssen Holzfassaden heute "so" aussehen? Dürfen Holzbauten nicht mehr in die Landschaft "hineinverwittern"?





OFFICE.P., ca. 1850 – 2018

eine andere (Wetter-) Seite

Fragen: Kann nicht Holz (hoffentlich erst in 30 Jahren auszutauschen) als Holzschutz verwendet werden?

